

ZESTAWIENIE

wyników badanych parametrów, niezgodnych z wymaganiami

Zleceniodawca:	Pływalnia Miejska Wodnik Wysokie Mazowieckie 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 1
Zlecenie Nr.	3743/01/2020

Punkt poboru:		Niecka basenowa					
Adres poboru:		18-200 Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 1					
Miejsce poboru:		Pływalnia Wodnik					
Urządzenie aerosolujące:		brak					
Temp. pobranej próbki:		27,7°C					
Data i godzina:		05-02-2020					
Numer próbki: 1502/02/20				Ocena próbki: bez zastrzeżeń			
Lab.	Badany parametr	jm.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik	Niepewność	N
P	Potencjał utleniająco-redukujący (redoks) Eh	mV	(A) PB-247/P wyd. 3 z dnia 20.04.2017 (wartość odniesiona do potencjału standardowej elektrody wodorowej)	> 750	744	±97	N
LK	Chloroform	mg/l	(Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC-MS)	0 ÷ 0,03	0,046	±0,006	N
Punkt poboru:		Woda z systemu cyrkulacji - ujęcie pierwsze					
Adres poboru:		18-200 Wysokie Mazowieckie, Szpitalna 1					
Miejsce poboru:		Pływalnia Wodnik					
Urządzenie aerosolujące:		brak					
Temp. pobranej próbki:		28,7°C					
Data i godzina:		05-02-2020					
Numer próbki: 1504/02/20				Ocena próbki: bez zastrzeżeń			
Lab.	Badany parametr	jm.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik	Niepewność	N
LK	Chloroform	mg/l	(Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC-MS)	0 ÷ 0,03	0,052	±0,007	N